



- Legenda:
- Limite da ARU
 - Estado de conservação:
 - 5 - Excelente
 - 4 - Bom
 - 3 - Médio
 - 2 - Mau
 - 1 - Pésimo
 - Edifícios com dissonâncias:
 - Ligeiras
 - Marcantes
 - ▲ Resultantes de infraestruturas

Rua Mário Castan, nº 7
1750-340 Lisboa
Tel: 217 590 825
geral@inovacaoem.pt
www.inovacaoem.pt

ALTERDOCHÃO
Sociedade por quotas, limitada a capital

Projeto **Operação de Reabilitação Urbana de Alter do Chão**

Cartografia	Entidade Promotora: Câmara Municipal de Alter do Chão Entidade Produtora: Conservação Nacional Verde; Data de edição: 2008 Série Cartográfica Oficial: SCA2K; Data e Número da Homologação: 10/05/99 - DR2011; GP Sistema de Referência: Datum 73; Escala: 1:5000; Tipo de Cartografia: Carta Altimétrica Estado Posicional Planimétrica: < 0,3m; Estado Posicional Altimétrica: < 0,6m Exatidão Altimétrica: Representação superior a 80%; Precisão posicional nominal (PPN): 4,34	Título	Classificação do estado de conservação dos edifícios
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------

Código	Nome do Ficheiro	Versão	Data	Escala	Desenho
PT - 004 E	PT-004-E-Des_02_Est_Cons.dwg	v1	Julho 2016	1 / 2000	02